



foto porta 6 TAV. 3

Porta storica sempre aperta e sostituzione porta a vetri interna con porta a 2 ante in cristallo REI 120 con l'aggiunta del maniglione antipanico